



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/4/35/3782

Roma, data del protocollo

10/04/2019

OGGETTO: "Segnalazione problematiche legate all'utilizzo dei cinturoni con le nuove fondine in polimero e richiesta convocazione della Commissione qualità e funzionalità del vestiario".

ALLA FSP POLIZIA DI STATO - già Ugl Polizia di Stato - ES-LS
(777/S.N. del 17 settembre 2018) = ROMA =

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, interessate al riguardo, hanno rappresentato che la nuova fondina in tecnopolimero è stata sottoposta a sperimentazione, sia in fase di aggiudicazione che durante la fase di esecuzione contrattuale, presso specifici Reparti deputati al controllo del territorio.

Ciò si è reso necessario per accertare la compatibilità del manufatto, studiato per garantire l'utilizzo anche con il giubbotto antiproiettile indossato sia all'interno delle autovetture che nell'attività di intervento.

In particolare, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici ha riferito che l'Ufficio Equipaggiamento provvederà a richiamare l'attenzione degli operatori sul corretto utilizzo del sistema di rotazione, come peraltro specificato nelle linee guida fornite dall'azienda produttrice, la cui scrupolosa osservanza eviterà le problematiche evidenziate nell'uso delle nuove fondine a bordo delle autovetture Seat Leon.

Detta Direzione ha infine garantito la massima disponibilità ad offrire ampia collaborazione in occasione della prima seduta utile della Commissione per la qualità e funzionalità del vestiario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis